


## Переходник приварной



## СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕР-ШТУЦЕР

Тип соединения: с помощью сварки. Возможна приварка переходника к агрегату.

**Резьба:** метрическая от 12x1,5 до 52x2

Применение: для закрепления соединения с помощью сварки

Предназначен для РВД или трубопроводов высокого давления, возможна приварка переходника к агрегату.



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28